

## ءاقنلا يللا انيمولأ قوحسم/ببحملا انيمولأ قوحسم

رصنعلا مقر: KM-P02



### ةمدقم

نع ةرابع ببحملا يداعلا انيمولأ قوحسم تايلمعلا ببحملا انيمولأ تائيج اقايبطتلا نم ةعساو ةومجم عم ،ةيديلقلا قوسلا يف ديجلا فيكتلا يلل ةردقلا واتابثو ةيلعلا اهتواقنب ةداملا هذه رهتشت يه ،يئاي ميكل اهراققتساو زاتمملا يرارحلا تاذ اقايبطتلا نم ةعونتم ةومجملة بسانم ةيديلقلا ةيلعلا ةرارحلا تاجرد

### ديزملا فرع

مقرلا	Al2O3 (%)	ةفاتكلا ةينينجلا (جم/س/ج)	مجم عي زوت تاميسجلا (ةكبش)	ةفاتكلا ةيلكلا (جم/س/ج)	ةجرذ ةرارح قرحلا (°C)	تقو طاقتحالا نوحاسلا (ةعاس)	شامكانالا (%)	ةفاتكلا ةيلسروبلا (جم/س/ج)	نول ةيلسروبلا
PZ-99	≥99	2.0-2.2		1.0-1.1	1650		18±0.5	≥3.85	اليلق رفاصاً
PZ-95A	≥95	2.3-2.4	ةكبش 60-200	1.1-1.2	1630	2.5-3	15±0.5	≥3.73	صيبأ
PZ-95	≥95	2.3-2.4	140 زكرملا رطق	1.1-1.2	1630		15±0.5	≥3.68	بحاش
							16±0.5	≥3.65	صيبأ

مقرلا	زارط جتتملا	قيبطتلا قاطن
1	DZ-99.5	هباشأ تانوكم كيمايس ،تالصولا 5G، تالاصتالا مءءءل.
2	DZ-99A	كيمايس سبكم ،ايلخو ،ةنطبو ،ةيئوض .
3	DZ-93	كيمايس فالء نم ءرفم يئابرهك تاجتتمو ءاوهلا يرءأة نءعم
4	PZ-95A	ءاملا مامص ءحيفص ،ءللا ءاعشالا ءعمشو .
5	PZ-95	ءاممصللا ،مءءءل كيمايسلا ،ءللا ،ءباتلل