


عبرم ربتخم ةفاحصلا بلق اعيمجت

PMAS: رصنعلال مقرر



ةمدقم

بلق مادختساب ةنعللل آيلاثم آريضحت ققح اعيرسلال كيكتفتلا. ربتخملل عبرملا اعيمجتلا ةيراطبلل يلاثم. ةنعلال هوشت ليزي ماجأ رفوتت. كلذ ريغو كيماريسلالو تنمسأللو صيصلتلل ةلباق.

ديزلال فرعا

جدومن	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
ةدام	Cr12MoV				
ةبالص رتنيدن	HRC60-HRC62				
ةنعلال مجح	3 × 3/4 × 4/5 × 5/6 × 6/8 × 8/10 × 10 م	12 × 12/15 × 15/18 × 18/20 × 20 م	30 × 30/40 × 40 م	50 × 50/60 × 60 م	70 × 70/80 × 80 م
فيوتتلال قمع	30 م	40 م	50 م	55 م	60 م
داعبالا ةجراخلال	φ53 × 120 م	φ73 × 133 م	φ95 × 133 / φ115 × 133 م	φ127 × 150 / φ153 × 150 م	φ180 × 180 م / φ200 × 180 م
نزلال (مك)	1.2	3.6	7/14	20/30	40/50

يرخا ماجأ صيصلتلل نكمي