

عاق/ Ptfه يزكرملا درطلا بوبنأ حطسم عاق/ريدتسم عاق/ببدم ببدم

PTFE-32: رصنعلا مقر



Introduction

نم ةعونصملا يزكرملا درطلا بوبنأ يطحت اهتواقم لريكب ريديقتب PTFE ةدام يراجل اهتاثو ةيئانثتسال ةيئاي ميكلال ينغ ال اهلعجي امم ، ةقصالل ريغ اهصئاصخو . يلاعلا بلطلا تاذت اعاطقلا فل تخم يف اهنع . تائيبلال يف صاخ لكشب ةديفم بوبنأل هذه ةببسملا داوملل ضرعتلا اهيف دوسي يتلا تابلطتم وأ ةيلاعلا ةراجل اجرد وأ لكآتلل ةمراصلا ةفاظنلا .

ديزمل فرعا

	زارطلا	(مم) يجرخال رطقلا	(مم) يلكلا عافترالا	(مم) راجلا كمس
عاقلا ريديتسم يبلول مف	5 لم	16	65	2
	10 لم	16	125	2
	15 لم	20	100	2.5
	20 لم	20	125	2.5
	25 لم	25	105	2.5
	30 لم	25	125	2.5
	40 لم	28	105	2
	45 لم	28	120	2
	50 لم	33	115	2.5
	100 لم	35	150	3.5
عاقلا حطسم يبلول مف	100 لم	36	145	3
	5 لم	16	55	*
	10 لم	16	108	*
	20 لم	22	106	*
	30 لم	25	124	*
	50 لم	30	125	*
	100 لم	39	139	*