

ءاقنلا يلا اني مولأل قوحسم/ببحملا اني مولأل قوحسم

رصنعلا مقر: KM-P02



ةمدقم

نع ةرابع ببحملا يداعلا اني مولأل قوحسم تايلمع لاب ةرضحملا اني مولأل تائيزج تاقببطل نم ةعساو ةومجم عم ،ةيديلقنلا قوسلا يف ديجلا فيكتلا يلع ةردقلاو اهتابتو ةيلعلا اهتواقنب ةداملا هذه رهتشت يه ،يئاي ميكل اهراققتساو زاتمملا يرارحلا تاذ تاقببطل نم ةعونتم ةومجم ةبسانم ةيديلقنلاو ةيلعلا ةرارحلا تاجرد

ديزملا فرع

مقرلا	Al2O3 (%)	هفاتكلا هينينجلا (جم/س/ج)	مجم عي زوت تاميسجلا (هكبش)	هفاتكلا هيلكلا (جم/س/ج)	ةجرذ ةرارح قرحلا (°C)	تقو طاقتحالا نوحاسلا (ةعاس)	شامكانالا (%)	هفاتك نيلس رولال (جم/س/ج)	نول نيلس رولال
PZ-99	≥99	2.0-2.2		1.0-1.1	1650		18±0.5	≥3.85	اليلق رفا
PZ-95A	≥95	2.3-2.4	هكبش 60-200	1.1-1.2	1630	2.5-3	15±0.5	≥3.73	صيبأ
PZ-95	≥95	2.3-2.4	140 زكرملا رطق	1.1-1.2	1630		15±0.5	≥3.68	بحاش
							16±0.5	≥3.65	صيبأ

مقرلا	زارط جتتملا	قبيبطل قاطن
1	DZ-99.5	هباشأ تانوكم كيمايس ،تالصولال 5G، تالاصتال مدغل.
2	DZ-99A	كيمايس سبكم ،ايالحو ،ةنطبو ،لل ،ةيئوض.
3	DZ-93	كيمايس فالغ نم غرغم يئابرهك تاجتتمو ءاولال يرأ ةيندعم
4	PZ-95A	ءاملا مامص ءحيفص ،لل ،لعاشالا ءعشو.
5	PZ-95	تامامصلا ،مءادلا كيمايسلا ،لل ،عباتلل.