

ةموتخم ريغ / ةموتخم لكآتلل ةمواقم ةيلخ ايئابرهك Ptfe

ELCP :رصنعلا مقر



Introduction

ةصاخلا PTFE يئابرهكلا ليلحتلا ةيلخ رتخا لكآتال مواقمو قوثوم ءادأ ىلع لوصحال انب يرايتخالا متخلا عم تافصاوملا صيصخت. نآلا فشكتسا.

ديزملا فرعا

صېصخت	لم 1000 ~ لم 1000
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
موتخم لكش	ةحاس + طيخ
ةدام	PTFE
ةيتيلورتكلالا ايالخلا بيقثت	ةرفوتم ةصصخم تاحتف ، (مم 3) ءاوه ناتحتف ، (مم 6) يڅابرهك بطق بوقث ةثالث
صيصخت	لم 1000 ~ لم 1000
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
ةدام	PTFE
ةيتيلورتكلالا ايالخلا بيقثت	ةرفوتم ةصصخم تارحتف ، (مم 6) يﺉابرهك بـطق بـوقـث ةـثـالـث